



**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**

**PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS**

**SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE MERCADO**

**FECHA:** 26/04/2017

**HORA:** 2:15 PM

**FRECUENCIA:** DIARIA    **RUTA:** \_\_\_\_\_ **VEHICULO:** \_\_\_\_ **RECOLECCION:** \_\_\_\_ **TIPO DE BARRIDO:** \_\_\_\_

**BARRIOS:** PLAZA DE MERCADO CLL 14

**RESPONSABLE:** FLOR SANDY CASTIBLANCO M

**El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.**

**Ley 9 de 1979 Titulo IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 Cap. II Almacenamiento, art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4.**

**OBSERVACIONES:**

El seguimiento inicia hacia las 2:15 pm, del día miércoles 26 de abril.

Al inicio de la visita se observa el chute cerrado, y con presencia de consumidores.

La puerta del chute se observa con daños mayores a los observados en el seguimiento del mes anterior.

Los fuertes olores reafirman que este se ha convertido en orinal público.

La caja de recolección presenta residuos de todo tipo, sin que se evidencie separación en la fuente y aprovechamiento,

Los pisos presentan residuos esparcidos alrededor de la caja, lo que evidencia falta de mantenimiento, además de aguas estancadas por la falta de rejilla para recolección de aguas negras, lo que permite que al interior del desagüe se deposite tierra y residuos sólidos.

La estructura del chute ya presenta deterioro en su cimentación.

Las paredes del chute se encuentran sin tratamiento o revestimiento, lo que permite la presencia de humedad y hongos.



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



## SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

En la parte superior, ubicado en el segundo piso de la plaza se encuentra el orificio de depósito, que es usado como ducto conductor para depósito de residuos, el cual no cuenta con estructura o rejilla de seguridad, se observa residuos esparcidos por el área, lo que evidencia que los residuos están siendo arrojados de lejos o dejados en la parte exterior del ducto. Este ducto solo cuenta con una malla.

El seguimiento termina a las 2:40 pm, sin otra novedad.

---

**FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA**  
**PROFESIONAL**  
**GRUPO PGIRS**



**EVIDENCIAS**

