
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>Versión:</b> 02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

**FECHA:** 20 NOVIEMBRE 2018      **HORA:** 11 AM      **LUGAR:** BARRIO LAS AMÉRICAS

Tipo de Seguimiento:      Rutas de Recolección   X    
 Corte de Césped y Poda de Arboles       
 Plazas de Mercado       
 Lavado de áreas publicas       
 Barrido y limpieza     

<b>Rutas de recolección</b>
Tipo de Vehículo:
Compactador
Número Vehículo:
CP2135
Estado Vehículo:
Regular

<b>Plazas de mercado</b>
Nombre de Plaza
-
Estado Shut basuras
-
Estado Caja estacionaria
-



<b>Barrido y limpieza</b>
Tipo de Barrido:
-
Frecuencia de Barrido:
-

**Observaciones del Seguimiento:**

el día 20 de noviembre se realizó seguimiento por parte de los profesionales Jeison Ruiz y Cristina Bravo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, al servicio de recolección de residuos sólidos prestado por la empresa INTERASEO S.A.S.

El recorrido inició en el barrio las américas, aproximadamente a las 11:00 am y finalizó a las 2:00 pm, encontrando que la ruta estaba a cargo un vehículo compactador con número de vehículo CP2135 y un personal operativo que constaba de un (1) conductor y dos (2) recolectores. Durante este seguimiento se observó lo siguiente:

- El personal recolector cuenta con su dotación y con los Elementos de Protección Personal (Botas y guantes) proporcionados por la Empresa Prestadora del Servicio de Recolección INTERASEO S.A.S., sin embargo, en el momento en el que se realizaba la actividad, no se encontraban utilizando el tapabocas, en el momento en que se informó se dispusieron a emplear adecuadamente los EPP.
- Se observa que el personal recolector de la Empresa Prestadora del Servicio de Recolección INTERASEO S.A.S, no deja remanentes de residuos sólidos en el suelo, durante el recorrido realizado.
- Se observa que, en las zonas peatonales del barrio, los habitantes transportan sus residuos sólidos hasta la vía principal, por donde pasa el vehículo recolector por lo que la recolección no se realiza vivienda por vivienda.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL</p>	<p><b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p><b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
		<p><b>Fecha:</b> 2018/07/30</p>	
		<p><b>Página:</b> 2 de 1</p>	

- En el vehículo recolector, durante la compactación de los residuos sólidos, no presenta fuga en ninguna de las cajas de lixiviados, sin embargo, durante la actividad se presenta un daño en el vehículo presentando una rotura y esparciendo lixiviado por la vía.
- Se evidencian problemas sanitarios y olores ofensivos en la invasión que se encuentra alrededor del barrio, pues todos los residuos son dispuestos al ingreso y de acuerdo con la información de la comunidad, son depositados a diario sin tener en cuenta los horarios y días de recolección por la empresa INTERASEO.





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL

**FORMATO:** SEGUIMIENTO A LAS  
ACTIVIDADES DEL PGIRS

**Código** FOR-09-PRO-GAM-02

**Versión:** 02

**Fecha:** 2018/07/30

**Página:** 3 de 1



**SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** \_

CRISTINA BRAVO Y JEISON RUIZ



**CEDULA:** 1013597496

**PROFESION:** Ing. Ambiental –  
Ing. Forestal

**CARGO:** Contratistas

**NA:** NO APLICA



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL</p>	<p><b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p><b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
		<p><b>Fecha:</b> 2018/07/30</p>	
		<p><b>Página:</b> 4 de 1</p>	