
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>Versión:</b> 02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/09/2019      HORA: 10:30 AM      LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN

Tipo de Seguimiento:    Rutas de Recolección         Corte de Césped y Poda de Arboles     
 Plazas de Mercado   X        Lavado de áreas publicas     
 Barrido y limpieza   

<b>Rutas de recolección</b>
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

<b>Plazas de mercado</b>
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

<b>Barrido y limpieza</b>
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 10:30 am, del día lunes 30 de Septiembre.

Al inicio del seguimiento se observa vía de acceso despejada con ruptura en pavimento y empozamiento de aguas negras producto del lavado del chut, ya que la canal de recolección fue taponado.

Se observa chute con puerta cerrada. Portón en buenas condiciones de estructura y pintura.

Al interior del chute se observan dispuestos 11 contenedores a los que se les hace disposición de residuos que han sido recolectados por los auxiliares de la administración de la plaza, estos residuos vienen embolsados lo que permite control de olores y posible riego de residuos al transferir a los contenedores. La recolección se realiza con frecuencia diaria.



Se observan pisos en cemento, con irregularidad y desgaste.

Las paredes no cuentan con ningún tipo de revestimiento, lo que permite la proliferación de hongos.

Se evidencian conexiones eléctricas sin cables. Para la actividad de lavado del chute se observa tanque de reserva de agua.

Los techos son en concreto y se observan en buenas condiciones.

El área posee una altura considerable, así como el portón cuenta con ranuras lo que permite que haya buena ventilación.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	
		<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 2 de 1	

Al momento de la visita no se observan aves de carroña, presencia de perros, o roedores.

Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar limpias.

El seguimiento termina a las 10:50 am, sin otra novedad.

### RECOMENDACIONES

Es importante dar continuidad a las acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe,



**SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** FLOR SANDY CASTIBLANCO M

**CEDULA:** 65.759.943

**PROFESION:** Profesional en Salud Ocupacional  
Esp. Gestión Ambiental

**CARGO:** Contratista



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL

**FORMATO:** SEGUIMIENTO A LAS  
ACTIVIDADES DEL PGIRS

**Código** FOR-09-PRO-GAM-02

**Versión:** 02

**Fecha:** 2018/07/30

**Página:** 3 de 1



## EVIDENCIAS



CHUTE



VIA DE ACCESO AL CHUTE



UBICACIÓN CONTENEDORES



RESIDUOS DISPUESTOS AL INTERIOR DE CONTENEDORES



INSTALACIONES ELÉCTRICAS



ESTADO DE TECHOS



ESTADO DE PISOS



RESERVORIO DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA