
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 13/12/2019 HORA: 9:50 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 21

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 21</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia a las 9:50 am, del día viernes 13 de Diciembre.

Al inicio del seguimiento se observa chute con puertas abiertas. Con ubicación de caja amplirol ubicada a las afueras del chute.

La vía de acceso se observa en buenas condiciones. Se puede apreciar caja exterior con rejilla la cual tiene recubrimiento en polisombra con fisuras que permiten el ingreso de residuos y arena al interior de la caja.

Se observa puerta de acceso en buenas condiciones de estructura y color.



Al ingreso al chute se observa canal de desagüe de aguas negras con rejilla y recubrimiento de polisombra la cual presenta ruptura en uno de los extremos.

Ya al interior del chute se observa 12 contenedores, al momento de la visita se están usando 6 contenedores con residuos agrícolas.

Las paredes del chute cuentan con recubrimiento en cerámica hasta la mitad, y con pintura.

La cubierta o tejado presenta ruptura y hongos.

Se observa que los circuitos eléctricos presentan cables expuestos, sin protección, luminarias inexistentes al interior del chute.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
	<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	<p>Fecha: 2018/07/30</p>	
		<p>Página: 2 de 1</p>	

Se observan pisos en cemento con desgaste, desnivel, pero limpios e higienizados al momento de la visita.

Existe punto hidráulico con llave para obtener agua para lavado del área con dos canecas.

La recolección de los residuos se realiza de forma diaria de dos a tres veces día, una vez reportado el lleno de los contenedores.

No se observa presencia de aves de carroña, roedores o perros en el área.

El seguimiento termina a las 10:15 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Es importante dar continuidad al proceso de educación a los funcionarios y adjudicatarios de las plazas de mercado en temáticas de separación en la fuente y presentación de residuos, para que asuman la responsabilidad que como generadores y administradores de la plaza se tiene.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



ENTRADA CHUTE



CAJA AMPLIROLL UBICADA AFUERA DEL CHUTE



ESTADO DE CUBIERTA O TEJADO



ESTADO DE PISOS



REJILLA CAJA EXTERNA



REJILLA CAJA INTERNA



PUNTO HIDRAULICO PARA SUMINSITRO DE AGUA



DISPOSICIÓN DE RESIDUOS