
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>Versión:</b> 02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/09/2019 HORA: 9:35 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 28

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección     Corte de Césped y Poda de Arboles      
 Plazas de Mercado   X   Lavado de áreas publicas      
 Barrido y limpieza    

<b>Rutas de recolección</b>
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

<b>Plazas de mercado</b>
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 28</u>
Estado Shut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

<b>Barrido y limpieza</b>
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 9:35 am, del día lunes 30 de septiembre.

Al inicio de este seguimiento se observa chute con puertas cerradas, gran cúmulo de residuos al exterior que han sido depositados por los comerciantes y residentes aledaños a la plaza, quienes pagan a habitantes de calle para que dispongan inadecuadamente estos residuos.

La vía de acceso al chute se encuentra en buenas condiciones en estructura y alcantarillado.

Se observa portón de ingreso con reparaciones y pintura aceptable.



La canal exterior para recolección de aguas negras cuenta con rejilla y recubrimiento con polisombra de protección para evitar la caída de residuos y taponamiento del alcantarillado.

Al interior del chute se observan seis (6) contenedores para disponer los residuos, de los cuales se llenan 4 contenedores por día aproximadamente. La recolección de los residuos por parte del operador se realiza con frecuencia diaria en horario medio día.

Se observan paredes con revestimiento en cerámica a la mitad, y las partes altas presentan hongos y agrietamientos.

Los pisos son en cemento, al momento de la visita se puede apreciar que fueron lavados y desinfectados.

La caja de alcantarillado al interior se observa con una tabla en concreto y otra en lámina de metal.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>Versión:</b> 02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 2 de 1	

Se observan puntos de conexiones eléctricas sin cables y sin luminarias.

Se puede apreciar conexión de agua mediante manguera y baldes para realizar la actividad de limpieza.

En las partes altas de la plaza se observa presencia de aves de carroña.

Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar limpias sin residuos.

El seguimiento termina a las 10:00 am, sin otra novedad.

### **RECOMENDACIONES**

Es importante continuar con la capacitación al personal de Infibagué y a los adjudicatarios en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,

Es el informe,



**SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** FLOR SANDY CASTIBLANCO M

**CEDULA:** 65.759.943

**PROFESION:** Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

**CARGO:** Contratista



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL

**FORMATO:** SEGUIMIENTO A LAS  
ACTIVIDADES DEL PGIRS

**Código** FOR-09-PRO-GAM-02

**Versión:** 02

**Fecha:** 2018/07/30

**Página:** 3 de 1



### EVIDENCIAS



CHUTE



REJILLA EXTERIOR



CONTENEDORES PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS



CAJA INTERNA DE RECOLECCIÓN



ESTADO DE PAREDES



PUNTO ELÉCTRICO



PUNTO HIDRÁULICO



AVES DE CARROÑA AL EXTERIOR DE LA PLAZA