



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

## PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

### SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE MERCADO

FECHA: 17/05/2017

HORA: 9:40 AM

FRECUENCIA: DIARIA RUTA: \_\_ VEHICULO: \_\_ RECOLECCION: \_\_ TIPO DE BARRIDO: \_\_

BARRIOS: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO

RESPONSABLE: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.

Ley 9 de 1079 Titulo IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 Cap. II Almacenamiento, art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4.

#### OBSERVACIONES:

El seguimiento inicia hacia las 9:40 am, del día miércoles 17 de Mayo.

Al inicio de la visita se aprecia el chute con puertas entre abiertas. Al realizar el ingreso se observa que hay cuatro canecas a medio llenar, en las que no se evidencia separación de residuos, ni algún tipo de aprovechamiento de residuos orgánicos.

La disposición de residuos se está realizando fuera de las canecas, dispersos en el piso del área que fue destinada para almacenamiento de residuos de la plaza de mercado.

Las paredes no cuentan con ningún tipo de revestimiento lo que permite cumulo de telarañas, hongos y microorganismos.

La altura del chute no es la adecuada para un área de almacenamiento, lo que permite percibir malos olores de los residuos dispuestos.

La rejilla de recolección de líquidos se puede observar en el interior pero ésta no cuenta con protección para evitar taponamiento por residuos menores que pueden ingresar.

La cubierta requiere de cambio ya que las tejas de zinc que tiene en el momento presentan deterioro.

Sigue siendo necesario que el chute sea remodelado en su estructura con cubierta nueva o con materiales en mejores condiciones.

No cuenta con iluminación y ventilación, solo las puertas de acceso.



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



## **SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**

Se observa que los pisos no han sido aseados y presentan residuos esparcidos en el piso. En las áreas revisadas no hay presencia de roedores, ni aves de carroña.

El seguimiento termina a las 10: 00 am, sin novedades.

### **RECOMENDACIONES:**

Dadas las condiciones encontradas durante la visita, se recomienda la urgente adecuación de la estructura del chute, para evitar la proliferación de virus y bacterias en la comunidad comercial y visitantes de la plaza de mercado.

Se recomienda adelantar acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe.

---

**FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA**  
**PROFESIONAL**  
**GRUPO TECNICO PGIRS**



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

**EVIDENCIAS**

