



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS
SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE
MERCADO

FECHA: 26/04/2017

HORA: 4:50 PM

FRECUENCIA: DIARIA RUTA: _____ VEHICULO: __ RECOLECCION: __ TIPO
DE BARRIDO: ____

BARRIOS: PLAZA DE MERCADO CLL 21

RESPONSABLE: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.

Ley 9 de 1979 Título IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 Cap. II Almacenamiento, art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4.

OBSERVACIONES:

El seguimiento inicia a las 4:50 pm, del día miércoles 26 de abril.

Al exterior del chute se puede apreciar que la puerta fue reparada y permite que este quede cerrado.

La caja se encuentra aislada del piso con amortiguación de llantas, pero aun así existe presencia de lixiviados de los residuos de la caja.

Se evidencia gran deterioro en la estructura del chute, con circuitos eléctricos expuestos sin ningún tipo de protección.

La caja de recolección presenta rupturas en los costados por desgaste.

La rejilla exterior para recolección de aguas negras es inexistente, solo queda la cavidad que ha sido cubierta con tapas de madera.

Las paredes del chute presentan ruptura en algunas losas y están sucias, con hongos, sin ningún tratamiento de limpieza. El tejado presenta ruptura de hace más de dos años, sin que a la fecha se le haya hecho mantenimiento correctivo.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

El área presenta gran cantidad de residuos dispersos, lo que evidencia falta de mantenimiento.

El piso se encuentra húmedo, es irregular, lo que permite el depósito de agua en algunas áreas.

Los residuos depositados en la caja son residuos agrícolas, bolsas, botellas y vasos plásticos, cartones, cajas de huevos, etc. Lo que evidencia ausencia de separación en la fuente, y el aprovechamiento es inexistente.

En el área exterior del chute se puede apreciar una rejilla de recolección la cual cuenta con polisombra lo que evita la caída de residuos en su interior.

El seguimiento termina a las 5:10 pm, sin otra novedad.

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
PROFESIONAL
GRUPO PGIRS



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

EVIDENCIAS

