



INFORME

DICIEMBRE 2016

INTERASEO S.A.

E.S.P.

2016

Calle 69 No. 9-76 Zona industrial El papayo Telefax: 2770301 - 2770291 Ibagué
Atención al cliente: Carrera 3 No. 49-52 Multifamiliares Hacienda Piedra Pintada Local 9 y 10 Ibagué
Teléfonos: 2656161 - 2653636 Ibagué
Edificio Milenio Carrera 38 No. 10-36 piso Noveno - Medellín - Antioquia
E-mail: pqribague@interaseo.com.co - www.interaseo.com.co



SA 245-1

AVENIDAS PRINCIPALES

TOTAL M2 CORTE / DIA		10.636											
PROMEDIO CORTE M2 OPERARIO /DIA		2.659											
PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED AVENIDAS PRINCIPALES DICIEMBRE 2016													
ITEM	Nombre	De	Hata	N°	Semana	Dia	Mes	Año	M²	Horario	N° Operarios	N° Avudant	
1	Avenida Refugio	Cr. 2 Sur	Variante Ibagué - Armenia	1,5	1	1,2	DICIEMBRE	2016	15.522,17	08:30-17:30	4	3	
2	Cr. 1	Avenida 19	Calle 34	0,2	1	1,2	DICIEMBRE	2016	2.177,28	08:30-17:30	4	3	
3	Cr.2	Calle 29	Calle 34	0,1	1	1,2	DICIEMBRE	2016	1.089,60	08:30-17:30	4	3	
4	Cr. 2	Calle 34	FANTASMA Cr. 4 Estadio	0,3	1	1,2	DICIEMBRE	2016	3.133,67	08:30-17:30	4	3	
5	Av. Santa Helena	Puente Suramericana	Estadio(5-01-17)	0,1	1	1,2	DICIEMBRE	2016	954,45	08:30-17:30	4	3	
6	Av. Mirolindo	Puente SENA	Plaza de Picalaña	3,9	2,3	3,5,6,7	DICIEMBRE	2016	41.843,86	08:30-17:30	4	3	
7	Via Ppal Villa Café	Av. Mirolindo	Urb. Tahiti y Calle 83	0,2	2,3	3,5,6,7	DICIEMBRE	2016	2.482,16	08:30-17:30	4	3	
8	Av. 14 de Octubre	Av. Mirolindo	Av. Jordan	1,9	3,4	8,9,10,12,13,14	DICIEMBRE	2016	19.701,38	08:30-17:30	4	3	
9	Av. Simon Bolivar	1, 2, 3, etc.		0,8	3,4	8,9,10,12,13,14	DICIEMBRE	2016	8.829,00	08:30-17:30	4	3	
10	Cr. 5	Calle 145	Calle 43	2,9	3,4	8,9,10,12,13,14	DICIEMBRE	2016	30.950,19	08:30-17:30	4	3	
11	Cl. 95b	Cr. 2a	Cr. 8b	0,1	3,4	8,9,10,12,13,14	DICIEMBRE	2016	671,76	08:30-17:30	4	3	
12	Cl. 145	Cr. 5	Av. Ambala	0,2	3,4	8,9,10,12,13,14	DICIEMBRE	2016	2.113,92	08:30-17:30	4	3	
13	Paralela Jordan	Calle 58	Av. 83	0,7	4,5	15,16,17,19	DICIEMBRE	2016	7.857,95	08:30-17:30	4	3	
14	Av. Ferrocarril	Puente Suramericana	Av. 19	2,9	4,5	15,16,17,19	DICIEMBRE	2016	31.019,54	08:30-17:30	4	3	
15	Avenida 19	Cr. 2	Cr. 8	0,1	4,5	15,16,17,19	DICIEMBRE	2016	1.346,98	08:30-17:30	4	3	
16	Av. Guabinal	Calle 10	Round Point Teletolima	1,4	5	20,21	DICIEMBRE	2016	15.005,62	08:30-17:30	4	3	
17	Av. 69	Av. Jordan	Av. Ambala	0,3	5	20,21	DICIEMBRE	2016	2.919,07	08:30-17:30	4	3	
18	Cl. 77	Av. Guabinal	Av. Ambala	0,1	5	20,21	DICIEMBRE	2016	1.227,49	08:30-17:30	4	3	
19	Av. Ambala	Calle 145	Calle 25	4,8	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	51.097,57	08:30-17:30	4	3	
20	Cr. 5	Calle 10	Puente Suramericana	1,0	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	10.459,25	08:30-17:30	4	3	
21	Avenida 15	Cr. 1	Cr. 8	0,1	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	798,09	08:30-17:30	4	3	
22	Av. 37	Av. Ambala	Estadio	0,3	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	2.946,04	08:30-17:30	4	3	
23	Cr. 4 Estadio	Cr. 2 con 4 Estadio	Cl. 35b con 4 Estadio Alrededor	0,4	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	4.250,45	08:30-17:30	4	3	
24	Via Ppal Piedra Pintara	Carrera 5	Calle 49	0,2	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	2.206	08:30-17:30	4	3	
25	Cr. 6	Calle 44	Av. 60	0,1	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	982,76	08:30-17:30	4	3	
26	Cl. 51	Cr. 6	Av. Guabinal	0,1	5,6	22,23,24,26,27,28,29	DICIEMBRE	2016	1.478,66	08:30-17:30	4	3	
27	Cl. 44	Cr. 6	Cr. 5a	0,0	6	30,31	DICIEMBRE	2016	496,28	08:30-17:30	4	3	
28	Av. 60	Av. Mirolindo	Av. Ambala	0,6	6	30,31	DICIEMBRE	2016	6.455,19	08:30-17:30	4	3	
29	Calle 6	Cr. 7	Cr. 4a	0,0	6	30,31	DICIEMBRE	2016	75,30	08:30-17:30	4	3	
30	Vuelta al Chivo	Puente del Combeima	Cr. 3 Sur	0,1	6	30,31	DICIEMBRE	2016	1.446,10	08:30-17:30	4	3	
31	Autopista Sur	Boqueron	Puente Combeima	1,5	6	30,31	DICIEMBRE	2016	15.633,90	08:30-17:30	4	3	
TOTAL									287.171,31				

PROGRAMACION AVENIDAS PRINCIPALES (M²)		
PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
287.171,31	287.171,31	100%

PARQUES PUBLICOS

CESTAS PÚBLICAS DICIEMBRE

	FICHA TECNICA CESTAS PUBLICAS AREA OPERATIVA	
FECHA	DICIEMBRE 2016	
UBICACIÓN	Parque Cr. 10 Sur con Calle 21	COORDENADAS 4.430537, -75.241977
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS	
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA	
INSTALACION NUEVA	SOLAR	LAMINA ACERO INOXIDABLE
REPOSICION	SOLAR	LAMINA ACERO INOXIDABLE
MANTENIMIENTO	SOLAR	LAMINA ACERO INOXIDABLE
		LAMINA DE HIERRO
		LAMINA DE HIERRO
		LAMINA DE HIERRO
		X
MANTENIMIENTO		
CAMBIO DE TARJETA		CAMBIO DE FUSIBLE
CAMBIO DE EJE CENTRAL		PINTURA
LAVADO Y LIMPIEZA	X	SOLDADURA
		CAMBIO DE SENSORES
		CAMBIO DE PIN
		LATONERIA
DESCRIPCION		
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.		
SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO	
		
ANTES	DURANTE	DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza		COORDENADAS	4.439339, -75.235671	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza		COORDENADAS	4.439339, -75.235671	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam		COORDENADAS	4.429361,-75.187613	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
  					
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam		COORDENADAS	4.429361,-75.187613	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
  					
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza			COORDENADAS	4.438527, -75.235198
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE **REGISTRO FOTOGRAFICO**



FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza		COORDENADAS	4.439272, -75.235649	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA
DESCRIPCION					
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.					

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO		
			
ANTES	DURANTE	DESPUES	

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Centenario		COORDENADAS	4.447492, -75.242578	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA
DESCRIPCION					
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.					

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO		
			
ANTES	DURANTE	DESPUES	

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam		COORDENADAS	4.429361,-75.187613	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA
DESCRIPCION					
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.					

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
  					
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam		COORDENADAS	4.429361,-75.187613	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA
DESCRIPCION					
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.					

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
  					
	ANTES		DURANTE		DESPUES



FICHA TECNICA CESTAS PUBLICAS AREA OPERATIVA



FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza			COORDENADAS	4.438591, -75.235227
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
---------	----------------------	--	--	--	--



ANTES



DURANTE



DESPUES



FICHA TECNICA CESTAS PUBLICAS AREA OPERATIVA



FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza			COORDENADAS	4.439368, -75.235403
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
---------	----------------------	--	--	--	--



ANTES



DURANTE



DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque B/ La Aurora		COORDENADAS	4.455629, -75.233986	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam		COORDENADAS	4.429361, -75.187613	
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Debajo del puente de Comfenalco			COORDENADAS	4.403609, -75.153700
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam			COORDENADAS	4.429361,-75.187613
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES



FICHA TECNICA CESTAS PUBLICAS AREA OPERATIVA



FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza			COORDENADAS	4.439368, -75.235403
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES



FICHA TECNICA CESTAS PUBLICAS AREA OPERATIVA



FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam			COORDENADAS	4.429361,-75.187613
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam	COORDENADAS	4.429361,-75.187613		
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA
DESCRIPCION					
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.					

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Debajo del puente de Comfenalco	COORDENADAS	4.403585,-75.153767		
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA
DESCRIPCION					
SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.					

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	ANTES		DURANTE		DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza			COORDENADAS	4.438598, -75.235328
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO
---------	----------------------



ANTES



DURANTE



DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Parque Andres Lopez Galarza			COORDENADAS	4.439368, -75.235403
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO
---------	----------------------



ANTES



DURANTE



DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam			COORDENADAS	4.429361,-75.187613
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO
---------	----------------------



ANTES



DURANTE



DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Conjunto Coopdiasam			COORDENADAS	4.429361,-75.187613
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE	REGISTRO FOTOGRAFICO
---------	----------------------



ANTES



DURANTE



DESPUES

FECHA	DICIEMBRE 2016				
UBICACIÓN	Debajo del puente de Comfenalco			COORDENADAS	4.403667, -75.153677
COMPONENTE	INSTALACION NUEVA, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE CESTAS INSTALADAS				
ACTIVIDAD	TIPO DE CESTA				
INSTALACION NUEVA	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
REPOSICION	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO
MANTENIMIENTO	SOLAR		LAMINA ACERO INOXIDABLE		LAMINA DE HIERRO X
MANTENIMIENTO					
CAMBIO DE TARJETA			CAMBIO DE FUSIBLE		CAMBIO DE SENSORES
CAMBIO DE EJE CENTRAL			PINTURA	X	CAMBIO DE PIN
LAVADO Y LIMPIEZA	X		SOLDADURA		LATONERIA

DESCRIPCION

SE LE HIZO MANTENIMIENTO DE ASEO, LIJADO Y PINTURA.

SOPORTE **REGISTRO FOTOGRAFICO**

		
ANTES	DURANTE	DESPUES

PUNTOS CRITICOS DICIEMBRE

FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA Superservicios <small>Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</small> 				
LUGAR	Av. Ferrocarril con Cll. 37 Separador	COORDENADAS	4.434934, -75.217800	
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL			
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS		FECHA	Diciembre
OBJETIVO		META ALCANZADA		
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico		
TIPO DE AFECTACION				
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE				
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS				
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO				
TIPOS DE RESIDUOS				
DOMICILIARIOS		VEGETAL		
VOLUMINOSOS	X	ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO				
PERMANENTE		EVENTUAL	X	NUEVO
REGISTRO FOTOGRAFICO				
ANTES		DURANTE		DESPUES
				

FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA Superservicios <small>Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</small> 				
LUGAR	Av. Ferrocarril con Cll. 27 Separador	COORDENADAS	4.436812, -75.226784	
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL			
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS		FECHA	Diciembre
OBJETIVO		META ALCANZADA		
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico		
TIPO DE AFECTACION				
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE				
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS		X		
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO				
TIPOS DE RESIDUOS				
DOMICILIARIOS	X	VEGETAL		
VOLUMINOSOS		ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO				
PERMANENTE	X	EVENTUAL		NUEVO
REGISTRO FOTOGRAFICO				
ANTES		DURANTE		DESPUES
				

LUGAR		Calle 15 con Carrera 3	COORDENADAS		4.441897, -75.238470
COMPONENTE		BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL			
TIPO DE APOYO		ATENCION DE PUNTOS CRITICOS		FECHA	Diciembre
OBJETIVO			META ALCANZADA		
Tratamiento a puntos criticos			Limpieza de punto critico		
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS				X	
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X		VEGETAL		
VOLUMINOSOS			ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE	X		EVENTUAL	NUEVO	
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

LUGAR		Calle 6 entre Carrera 2 y 3	COORDENADAS		4.446586, -75.246140
COMPONENTE		BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL			
TIPO DE APOYO		ATENCION DE PUNTOS CRITICOS		FECHA	Diciembre
OBJETIVO			META ALCANZADA		
Tratamiento a puntos criticos			Limpieza de punto critico		
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS				X	
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X		VEGETAL		
VOLUMINOSOS			ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE			EVENTUAL	NUEVO	X
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					



FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA



LUGAR	Carrera 1 con Calle 11		COORDENADAS	4.442464, -75.242725	
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS		FECHA	Diciembre	
OBJETIVO			META ALCANZADA		
Tratamiento a puntos criticos			Limpieza de punto critico		
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS			X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS			X		
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS			VEGETAL		
VOLUMINOSOS	X		ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE			EVENTUAL	X	NUEVO
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					



FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA



LUGAR	Calle 15 al lado del CAI		COORDENADAS	4.440583, -75.239668	
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS		FECHA	Diciembre	
OBJETIVO			META ALCANZADA		
Tratamiento a puntos criticos			Limpieza de punto critico		
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS			X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS			X		
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS			VEGETAL		
VOLUMINOSOS			ESCOMBROS	X	
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE	X		EVENTUAL		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

LUGAR		Carrera 1 con Calle 18	COORDENADAS		4.437946, -75.237279
COMPONENTE BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL					
TIPO DE APOYO ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS			FECHA Diciembre		
OBJETIVO Tratamiento a puntos críticos			META ALCANZADA Limpieza de punto crítico		
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS			X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS			X		
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS			VEGETAL		
VOLUMINOSOS		X	ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE			EVENTUAL		
			NUEVO		X
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

LUGAR		Carrera 1 con Calle 18 frente a la chatarrería	COORDENADAS		4.438128, -75.237277
COMPONENTE BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL					
TIPO DE APOYO ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS			FECHA Diciembre		
OBJETIVO Tratamiento a puntos críticos			META ALCANZADA Limpieza de punto crítico		
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS			X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE			X		
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS		X	VEGETAL		
VOLUMINOSOS			ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE			EVENTUAL		X
			NUEVO		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

		FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA			
LUGAR	Carrera 2 con Calle 14 esquina	COORDENADAS	4.441806, -75.239818		
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre		
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X			
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X	VEGETAL			
VOLUMINOSOS		ESCOMBROS			
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE		EVENTUAL	X	NUEVO	
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

		FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA			
LUGAR	Carrera 2 con Calle 15	COORDENADAS	4.441075, -75.239274		
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre		
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X			
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X	VEGETAL			
VOLUMINOSOS		ESCOMBROS			
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE	X	EVENTUAL		NUEVO	
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

LUGAR		Carrera 2 con Calle 18 esquina Parque Galarza	COORDENADAS		4.439231, -75.236254
COMPONENTE		BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL			
TIPO DE APOYO		ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre	
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS			X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X		VEGETAL		
VOLUMINOSOS			ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE			EVENTUAL	X	NUEVO
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

LUGAR		Carrera 2 Sur Calle 19	COORDENADAS		
COMPONENTE		BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL			
TIPO DE APOYO		ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre	
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS			X		
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS			VEGETAL		
VOLUMINOSOS	X		ESCOMBROS		
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE			EVENTUAL		NUEVO
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

		FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA		 Superservicios <small>Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</small>	
LUGAR	Carrera 3 con Calle 16 diagonal a flamigo	COORDENADAS	4.441412, -75.237290		
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre		
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X			
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS					
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X	VEGETAL			
VOLUMINOSOS		ESCOMBROS			
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE	X	EVENTUAL	NUEVO		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					

		FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA		 Superservicios <small>Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</small>	
LUGAR	Carrera 5 con Calle 18	COORDENADAS	4.442660, -75.234411		
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre		
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X			
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS		X			
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X	VEGETAL			
VOLUMINOSOS		ESCOMBROS			
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE		EVENTUAL	X	NUEVO	
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					



FICHA TECNICA: AREA OPERATIVA



LUGAR	Carrera 5 entre Calle 14 y 15	COORDENADAS	4.444271, -75.237439		
COMPONENTE	BARRIDO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL				
TIPO DE APOYO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	FECHA	Diciembre		
OBJETIVO		META ALCANZADA			
Tratamiento a puntos criticos		Limpieza de punto critico			
TIPO DE AFECTACION					
NO ACATAMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS POR PARTE DE USUARIOS		X			
PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE					
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIOS NO ESTABLECIDOS		X			
LOTE SIN CERRAMIENTO ADECUADO					
TIPOS DE RESIDUOS					
DOMICILIARIOS	X	VEGETAL			
VOLUMINOSOS		ESCOMBROS			
COMPORTAMIENTO					
PERMANENTE		EVENTUAL	X	NUEVO	
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					