



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE MERCADO

FECHA: 15/03/2017

HORA: 9:45 AM

FRECUENCIA: DIARIA **RUTA:** _____ **VEHICULO:** ____ **RECOLECCION:** ____ **TIPO DE BARRIDO:** ____

BARRIOS: PLAZA DE MERCADO CLL 28

RESPONSABLE: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.

Ley 9 de 1979 Titulo IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 Cap. II Almacenamiento, art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4.

OBSERVACIONES:

El seguimiento inicia hacia las 9:45 am, del día miércoles 15 de marzo.

Al momento de la visita se observa que las puertas del chute están abiertas, y el acceso es libre para cualquier persona, por eso se evidencia que los residuos presentes en la caja de recolección no son del todo de la plaza de mercado, se puede observar partes de muebles, tejas, plásticos, espumas. En esta caja no se aprecia que haya separación en la fuente, ni aprovechamiento.

Las paredes del chute siguen con presencia de hongos, humedades, y agrietamientos en la parte superior por falta de mantenimiento.

Los pisos se observan sucios, con residuos esparcidos en el mismo. Lo que indica que no se le ha realizado aseo al momento de la visita.

Al interior del chute hay una caja de recolección de líquidos que conducen al alcantarillado y en ella se puede observar gran cantidad de residuos, lo que puede generar obstrucción de las aguas.

La rejilla exterior no cuenta con un diseño que reduzca la filtración de residuos al interior de la misma, por ello presenta cumulo de residuos en su interior.

El exterior del chute presenta disposición de residuos como quaduas deterioradas y escombros que fueron depositados allí.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Se sigue presentando presencia de aves de rapiña en la parte superior de la plaza.

Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar limpias sin residuos.

El seguimiento termina a las 10:10 am, sin otra novedad.

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
PROFESIONAL
GRUPO PGIRS



EVIDENCIAS

