
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>Versión:</b> 02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 31/10/2019      HORA: 10:30 AM      LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN

Tipo de Seguimiento:    Rutas de Recolección         Corte de Césped y Poda de Arboles     
 Plazas de Mercado   X        Lavado de áreas publicas     
 Barrido y limpieza   

<b>Rutas de recolección</b>
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

<b>Plazas de mercado</b>
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

<b>Barrido y limpieza</b>
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 10:15 am, del día jueves 31 de octubre.

Al inicio del seguimiento se observa vía de acceso despejada con empozamiento de aguas negras.

Se observa chute con puertas abiertas y en proceso de limpieza y desinfección.

Al interior del chute se evidencian 11 contenedores en los que se hace disposición de residuos por parte de los auxiliares de la administración de la plaza. La recolección se realiza con frecuencia diaria.

Los pisos son en cemento, presentan desgaste e irregularidad.

Las paredes no cuentan con revestimiento, lo que permite la proliferación de hongos.



Se observan puntos de energía sin cables. Se observa tanque de reserva de agua para las actividades de limpieza.

El chute cuenta con la altura y salida de aire para que haya circulación del mismo.

La cubierta o techo del chute es en concreto y se observa en buenas condiciones.

Al momento de la visita no se observan aves de carroña, presencia de perros, o roedores.

El seguimiento termina a las 10:55 am, sin otra novedad.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
		<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	
		<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 2 de 1	

### RECOMENDACIONES

Es importante dar continuidad a las acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe,



**SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** FLOR SANDY CASTIBLANCO M

**CEDULA:** 65.759.943

**PROFESION:** Profesional en Salud Ocupacional  
Esp. Gestión Ambiental

**CARGO:** Contratista



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL

**FORMATO:** SEGUIMIENTO A LAS  
ACTIVIDADES DEL PGIRS

**Código** FOR-09-PRO-GAM-02

**Versión:** 02

**Fecha:** 2018/07/30

**Página:** 3 de 1



## EVIDENCIAS



CHUTE



VIA DE ACCESO AL CHUTE



EMPOZAMIENTO DE AGUAS NEGRAS POR LAVADO DEL CHUTE



UBICACIÓN CONTENEDORES



ESTADO DE LOS PISOS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS



ESTADO DE PAREDES



RESERVORIO DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA