
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/11/2019 HORA: 10:00 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 10:00 am, del día sábado 30 de noviembre.

Se observa vía de acceso con desgaste y agrietamiento en su estructura, presenta aguas residuales empozadas producto del lavado del chute.

La caja exterior se sigue observando con tapa fracturada y al interior Se observa chute con puertas abiertas y en proceso de limpieza y desinfección.

Al interior del chute se observan los contenedores en los que se hace disposición de residuos los cuales se observan llenos. La recolección se realiza con frecuencia diaria.

Se observa que los pisos son en cemento, presentando desnivel y desgaste.

Las paredes del chute se observan sin revestimiento, lo que permite la proliferación de hongos.



El chute cuenta con puntos de energía sin cables ni luminarias. Al igual que punto hidráulico para captar el agua con la que se realiza las actividades de limpieza.

En el área se puede observar que esta, cuenta con altura considerable para la circulación del aire.

La cubierta o techo del chute se observa en buenas condiciones.

No se observan aves de carroña, perros, o roedores.

El seguimiento termina a las 10:20 am, sin otra novedad.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
		<p>Fecha: 2018/07/30</p>	
		<p>Página: 2 de 1</p>	

RECOMENDACIONES

Es importante dar continuidad a las acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



CHUTE



VIA DE ACCESO AL CHUTE



EMPOZAMIENTO DE AGUAS



UBICACIÓN CONTENEDORES



ESTADO DE LOS PISOS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS



ESTADO DE PAREDES



RESERVORIO DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA