
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 13/12/2019 HORA: 11:10 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO BARRIO EL JARDIN</u>
Estado Chut basuras
BUENO
Estado Caja estacionaria
BUENO

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 11:10 am, del día viernes 13 de diciembre.

Al inicio del seguimiento se observa vía de acceso con deterioro en su estructura, y en frente al chute aguas empozadas.

Este chute se encuentra en mantenimiento debido a las obras de mejoramiento.



Los contenedores han sido ubicados en el parqueadero, de ellos hay diez llenos y dos en desuso.

La recolección se sigue realizando de forma diaria por el operador de aseo Interaseo S.A. E.S.P.

No se observan aves de carroña, perros, o roedores.

No se puede hacer mayores acotaciones al seguimiento, ya que la zona está cerrada por las labores de mantenimiento.


El seguimiento termina a las 11:30 am, sin otra novedad.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
	<p>Fecha: 2018/07/30</p>		
		<p>Página: 2 de 1</p>	

RECOMENDACIONES

Es importante dar continuidad a las acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional
Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



CHUTE



VIA DE ACCESO AL CHUTE



UBICACIÓN DE CONTENEDORES EN PARQUEADERO



UBICACIÓN CONTENEDORES