
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/09/2019 HORA: 11:10 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO</u>
Estado Chut basuras
REGULAR
Estado Caja estacionaria
No hay caja

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 11:10 am, del día lunes 30 de septiembre.

Se evidencia vía de acceso al chute en buenas condiciones, con puertas cerradas y en buenas condiciones.

Al interior del chute se aprecia la disposición de residuos de todo tipo en cuatro canecas plásticas, con cantidad considerable de residuos dispersos alrededor.



Con presencia de olores ofensivos, y moscas. Al momento de la visita el área no presenta signos de limpieza y desinfección.

No existe ningún tipo de mantenimiento estructural en este chute, ya que persisten paredes sin revestimiento alguno, en ladrillo desnudo permitiendo acumulación de hongos y microorganismos.

Se observa instalaciones eléctricas sin funcionamiento por falta de luminaria.

El chute presenta cubierta o techo en material de zinc, a baja altura con desgaste y oxido.

Se observan pisos en cemento con desgaste, irregulares. Este chute no cuenta con altura considerable en paredes lo que no permite ventilación natural.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 2 de 1	

Los alrededores de la plaza se observan limpios, libres de residuos. No se evidencia presencia de perros, roedores, ni aves de carroña.

Instalaciones Nueva Plaza El Salado

Vía de acceso en condiciones regulares ya que esta sin ningún tipo pavimento.

Se observa Chute con puertas cerradas, las cuales son abiertas por el vigilante de la plaza.

Al interior se puede observar la ubicación de dos canecas para disposición de residuos. Al igual de bolsas plásticas con residuos alrededor.

Las paredes están recubiertas con cerámicas en buenas condiciones. Los Pisos son en cerámica en buenas condiciones, pero al momento de la visita se observa falta de aseo.

El chute cuenta con punto de iluminación en buenas condiciones. El área no cuenta con punto hidráulico.

No se evidencia presencia de perros, roedores, ni aves de carroña.


El seguimiento termina a las 12: 00 pm, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES:

Dadas las condiciones encontradas durante la visita, se recomienda la urgente adecuación de la estructura del chute, para evitar la proliferación de virus y bacterias en la comunidad comercial y visitantes de la plaza de mercado.

A través de la mesa técnica de plazas de mercado se continuará con acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



CHUTE PLAZA 1



DISPOSICIÓN DE RESIDUOS



ESTADO DE PAREDES



PUNTO ELECTRICO



PLAZA 2



CHUTE



DISPOSICIÓN DE RESIDUOS



ESTADO DE PISOS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué