
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/11/2019 HORA: 10:30 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección  Corte de Césped y Poda de Arboles   
Plazas de Mercado  Lavado de áreas publicas   
Barrido y limpieza

<b>Rutas de recolección</b>
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

<b>Plazas de mercado</b>
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO</u>
Estado Chut basuras
REGULAR
Estado Caja estacionaria
No hay caja

<b>Barrido y limpieza</b>
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

**Observaciones del Seguimiento:**

El seguimiento inicia hacia las 10:30 am, del día sábado 30 de noviembre.

Al inicio del seguimiento se observa vía de acceso en regulares condiciones con orificio en frente del chute. El chute presenta puertas cerradas.

Al interior del chute se puede evidenciar cuatro canecas plásticas, en las que se disponen los residuos.

El chute no cuenta con un sistema de ventilación adecuado, lo que permite que se presenten olores ofensivos, gases y moscas en el chute.

Al momento de la visita el área no ha sido objeto de limpieza y desinfección.

Las paredes no cuentan con revestimiento, están en ladrillo desnudo lo que permite la acumulación de hongos y microorganismos.



Las instalaciones eléctricas no están en funcionamiento por falta de luminarias.

Se observa que el techo es muy bajo, y está en regulares condiciones.

Se aprecian pisos en cemento con desgaste, e irregularidad.

No se evidencia presencia de perros, roedores, ni aves de carroña.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>PROCESO:</b> GESTION AMBIENTAL	<b>Código</b> FOR-09-PRO-GAM-02	
	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	<b>Fecha:</b> 2018/07/30	
		<b>Página:</b> 2 de 1	

### Instalaciones Nueva Plaza El Salado

Vía de acceso en condiciones regulares ya que esta sin ningún tipo pavimento.

El Chute al momento de la visita se encuentra con puertas cerradas, las cuales son abiertas por el vigilante de la plaza.

Al interior del chute se puede apreciar dos canecas para la disposición de residuos.

Las paredes cuentan con recubrimiento en cerámica.

Los Pisos se encuentran en buenas condiciones con recubrimiento en cerámica.

El chute cuenta con punto de iluminación en buenas condiciones. El área no cuenta con punto hidráulico.

No se evidencia presencia de perros, roedores, ni aves de carroña.


El seguimiento termina a las 11: 20 am, sin otra novedad.

### **RECOMENDACIONES:**

Dadas las condiciones encontradas durante la visita, se recomienda la urgente adecuación de la estructura del chute de la plaza antigua, para evitar la proliferación de virus y bacterias en la comunidad comercial y visitantes de la plaza de mercado.

Es importante continuar con las acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito de residuos separados.

Es el informe,



**SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** FLOR SANDY CASTIBLANCO M

**CEDULA:** 65.759.943

**PROFESION:** Profesional en Salud Ocupacional  
Esp. Gestión Ambiental

**CARGO:** Contratista



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL

**Código** FOR-09-PRO-GAM-02

**Versión:** 02

**FORMATO:** SEGUIMIENTO A LAS  
ACTIVIDADES DEL PGIRS

**Fecha:** 2018/07/30

**Página:** 3 de 1



### EVIDENCIAS



CHUTE PLAZA 1



VIA DE ACCESO



DISPOSICIÓN DE RESIDUOS



CONEXIONES ELECTRICAS



CHUTE PLAZA 2



ESTADO DE PISOS



CONEXIONES ELÉCTRICAS



ESTADO DE LAS PAREDES

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué