
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 31/10/2019 HORA: 8:40 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 21

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 21</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia a las 8:40 am, del día jueves 31 de Octubre.

Al inicio del seguimiento se observa chute con puertas cerradas, por lo que se solicita el acompañamiento de la administradora de la plaza, personal de vigilancia y los auxiliares de la administración.

Se evidencia vía de acceso en buenas condiciones. Disposición inadecuada de residuos a 3 mts de la puerta del chute, los cuales pertenecen a bodegas externas de la plaza de mercado.



Se puede observar rejilla externa con recubrimiento en polisombra con dos orificios lo que puede permitir el ingreso de residuos al desagüe del alcantarillado.

La puerta de acceso está en buenas condiciones de estructura y color. El acceso al chute es restringido, solo lo hace el personal de Infibagué.

Se observa canal de desagüe de aguas negras con rejilla y recubrimiento de polisombra la cual presenta pequeña ruptura.

Al interior del chute se observa ubicación de 12 contenedores, de estos en el momento de la visita se utilizan 5 de forma diaria. Los residuos dispuestos allí se observan embolsados y depositados por el personal de Infibagué.

Las paredes del chute tienen recubrimiento en cerámica hasta la mitad, y se observan pintadas.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>Formato: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
	<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	<p>Fecha: 2018/07/30</p>	
		<p>Página: 2 de 1</p>	

La cubierta o tejado sigue presentando ruptura, permitiendo el ingreso de aguas lluvias.

Se observan circuitos eléctricos con cables expuestos, sin protección, luminarias inexistentes al interior del chute.

Se observan pisos en cemento, limpios e higienizados pero con desgaste y desnivel.

Existe punto hidráulico con llave para obtener agua para lavado del área con dos canecas.

En el momento de la visita se observa limpio y desinfectado, se informa que la actividad es realizada varias veces al día.

La recolección de los residuos se realiza de forma diaria de dos a tres veces día, una vez reportado el lleno de los contenedores.

No se observa presencia de aves de carroña, roedores o perros en el área.

El seguimiento termina a las 9:10 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Es importante dar continuidad al proceso de educación a los funcionarios y adjudicatarios de las plazas de mercado en temáticas de separación en la fuente y presentación de residuos, para que asuman la responsabilidad que como generadores y administradores de la plaza se tiene.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional

Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



ENTRADA CHUTE



DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS FUERA DEL CHUTE



REJILLA CAJA EXTERNA



UBICACIÓN DE CONTENEDORES



RESIDUOS DISPUESTOS EN CONTENEDOR



ESTADO DE PISOS



ESTADO DE CUBIERTA O TEJADO



PUNTO HIDRAULICO PARA SUMINISTRO DE AGUA