
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 30/11/2019 HORA: 9:20 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 28

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 28</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 9:20 am, del día sábado 30 de noviembre.

Al inicio del seguimiento se observa chute con puertas cerradas.

Se observa que la vía de acceso al chute se encuentra en buenas condiciones en estructura y alcantarillado.

Se observa canal exterior para recolección de aguas negras con rejilla y recubrimiento con polisombra en buenas condiciones.

Al interior del chute se evidencian seis (6) contenedores para disponer los residuos. Al momento de la visita 4 de ellos se encuentran llenos.



Se observan las paredes con revestimiento en cerámica hasta la mitad, pero el resto de la pared presenta hongos y agrietamientos.

Los pisos son en cemento, los cuales al momento de la visita presentan desgaste.

El área se observa limpia y desinfectada.

Al interior del chute se observa caja de recolección de aguas negras la cual cuenta con las tapas en concreto.

Se observan conexiones eléctricas sin cables y sin luminarias.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
	<p>Fecha: 2018/07/30</p>	<p>Página: 2 de 1</p>	

El área presenta conexión de agua mediante manguera para realizar la actividad de limpieza.


Se observa presencia de aves de carroña en la parte alta de la plaza.

El seguimiento termina a las 9:45 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Es importante continuar con la capacitación al personal de Infibagué y a los adjudicatarios en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado.

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional
Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



FACHADA CHUTE



REJILLA EXTERIOR



DISPOSICION DE CONTENEDORES



ESTADO DE LOS PISOS



CAJA INTERNA



PUNTO HIDRÁULICO



PUNTO ELECTRICO



ESTADO DE LAS PAREDES