
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 13/12/2019 HORA: 10:30 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 28

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
 Plazas de Mercado X Lavado de áreas publicas
 Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 28</u>
Estado Chut basuras
<u>BUENO</u>
Estado Caja estacionaria
<u>BUENO</u>

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 10:30 am, del día sábado 13 de diciembre.

Al inicio del seguimiento se observa chute con puertas cerradas, gran disposición de residuos dispuestos de forma inadecuada a las afueras, además de ubicación de contenedores.

Se evidencia vía de acceso en buenas condiciones en estructura y alcantarillado.



El canal exterior para recolección de aguas negras se observa con rejilla y recubrimiento en polisombra, la cual requiere de cambio por presentar fisuras que permiten el ingreso de escombros, arenas y demás residuos que pueden obstruir el alcantarillado.

Se observa que el chute se encuentra en obra debido a la intervención que Infibagué está realizando para el mejoramiento.

A las afueras del chute se encuentran tres contenedores llenos a su capacidad máxima y al interior de la zona de descargue de pescado se observan tres contenedores más.

Se observa presencia de aves de carroña en la parte alta de la plaza.


El seguimiento termina a las 10:52 am, sin otra novedad.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION AMBIENTAL</p>	<p>Código FOR-09-PRO-GAM-02</p>	
		<p>FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS</p>	
	<p>Fecha: 2018/07/30</p>		
		<p>Página: 2 de 1</p>	

RECOMENDACIONES

Es importante continuar con la capacitación al personal de Infibagué y a los adjudicatarios en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional
Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



FACHADA CHUTE



REJILLA EXTERIOR



PUERTA DE INGRESO



CONTENEDORES DISPUESTOS EN EL EXTERIOR



CONTENEDORES DISPUESTOS AL INTERIOR



INTERVENCIÓN CHUTE



AVANCE DE OBRAS INTERIOR CHUTE



AVES DE CARROÑA EN LA PARTE ALTA DE LA PLAZA