
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 1 de 1	

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO**

FECHA: 13/12/2019 HORA: 9:00 AM LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 14

Tipo de Seguimiento: Rutas de Recolección Corte de Césped y Poda de Arboles
Plazas de Mercado Lavado de áreas publicas
Barrido y limpieza

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:
Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Plazas de mercado
Nombre de Plaza
<u>PLAZA DE MERCADO CLL 14</u>
Estado Chut basuras
<u>REGULAR</u>
Estado Caja estacionaria
Contenedores en Buen estado

Barrido y limpieza
Tipo de Barrido:
Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:

El seguimiento inicia hacia las 9:00 am, del viernes 13 de diciembre.

Al inicio del seguimiento se observa la vía de acceso al Chute ocupada con vendedores ambulantes con alimentos en carretillas.

El chute se encuentra cerrado por trabajos de construcción y remodelación. Los contenedores se encuentran ubicados en la parte exterior del chute llenos a su capacidad máxima, se perciben olores ofensivos en esta área.



Los comerciantes alrededor manifiestan su descontento por los olores y manifiestan que Interaseo hace varios días que no pasa a recoger los residuos. Ante estas manifestaciones acudimos a las oficinas de la administración de esta plaza para que se explique la situación.

La señora Etelvina Parra, administradora de la plaza manifiesta que en efecto Interaseo S.A E.S.P, hace 4 días no pasa a recoger los residuos, que se ha reportado la solicitud, pero no ha sido posible la recolección de residuos en nueve contenedores,

La profesional a cargo del seguimiento establece conversación con el Ing. Emerson Villazón, Jefe operativo de Interaseo y se coordina la recolección.

Se continúa con el seguimiento y se observa que en el área del parqueadero hay gran cantidad de residuos dispuestos inadecuadamente por los comerciantes informales.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código FOR-09-PRO-GAM-02	
	FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS	Fecha: 2018/07/30	
		Página: 2 de 1	

Pasados 10 minutos el vehículo recolector No. CP 2143 de placa WED 057 llega a la plaza a realizar la prestación del servicio.

Se observa que el vehículo recolector presenta fuga de lixiviado por daños en los empaques del portalón.


El seguimiento termina a las 9:40 am, sin otra novedad.

RECOMENDACIONES

Son importante las adecuaciones que se le están realizando al chute de la plaza de mercado, porque permite tener un espacio acorde a las necesidades y cumplimiento de la norma para estas áreas de almacenamiento de residuos. Se recomienda establecer una mesa de trabajo con el operador del servicio para evitar las dificultades que se están presentando

Es necesario capacitar al personal de Infibagué que labora en las plazas de mercado en temas de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e interactúen con los comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,

Es el informe,



SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M

CEDULA: 65.759.943

PROFESION: Esp. Gestión Ambiental

CARGO: Contratista



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Código FOR-09-PRO-GAM-02

Versión: 02

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha: 2018/07/30

Página: 3 de 1



EVIDENCIAS



PUERTA DE INGRESO CHUTE



INTERVENCIÓN DEL CHUTE



UBICACIÓN DE CONTENEDORES



CONTENIDO DE RESIDUOS DISPUESTOS



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN CONTENEDORES



RESIDUOS DISPUESTOS EN PARQUEADERO DE LA PLAZA



FUGA DE LIXIVIADO DEL VEHICULO COMPACTADOR



ASEO Y DESINFECCIÓN REALIZADA A CONTENEDORES POR PARTE DE INFIBAGUÉ

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué