

**Ibagué, 8 de mayo de 2025**

**Comunicado de prensa 731**

## **Alcaldía de Ibagué evalúa condiciones del Coliseo Mayor tras fuertes lluvias de este jueves**

*Personal del Imdri lidera la revisión de los escenarios del Parque Deportivo en distintos frentes.*

Tras las intensas precipitaciones registradas en la noche de este jueves, la Alcaldía de Ibagué, a través del Imdri, adelanta una revisión detallada en el Coliseo Mayor y demás escenarios del Parque Deportivo.

La cuadrilla de mantenimiento lidera los trabajos de verificación en diferentes puntos, especialmente en zonas clave para la práctica deportiva.

El Coliseo Mayor se encuentra bajo observación para evaluar su estado general luego de que, infortunadamente, el agua proveniente de áreas como el Estadio de Atletismo, Complejo de Raquetas y el Estadio Alterno, se desplazó por las zonas de traslado e ingresó por el costado occidental.

Inmediatamente se presentó la situación, el equipo técnico activó protocolos de apoyo para facilitar el drenaje y verificar el funcionamiento del sistema de iluminación. También se revisa el comportamiento de la membrana central y su respuesta posterior a las lluvias.

*“Estamos evaluando el estado actual del Coliseo y de los demás escenarios del Parque Deportivo. Queremos poner a disposición estos sitios para el disfrute de quienes hacen y practican deporte”, afirmó Felipe La Rota, gerente del Imdri.*

Por su parte, la Asociación Mundial de Fútbol de Salón (AMF) y la Federación Colombiana de Fútbol de Salón entrega un parte de tranquilidad a las delegaciones del Campeonato Mundial, reiterando que este tipo de fenómenos naturales están fuera del control de la organización y no comprometen el desarrollo del evento a temporada invernal.